

CIMETIÈRE

Au centre, près de la colonne, des arbustes et une arcade en bois ont été plantés, en lieu et place des buis détruits par des parasites.



Des infiltrations d'eau, au travers du toit (une terrasse) de la partie nord, étaient devenues ingérables ; le plafond se dégradait, à l'extérieur comme à l'intérieur.

De plus l'isolation thermique était à reconsidérer. Après réflexion et étude, il a été décidé de construire une toiture analogue à celle de la partie sud pour résoudre tous ces problèmes ; ainsi cette structure permet de rétablir la belle symétrie des ailes nord et sud de notre bâtiment patrimonial André DUBOIS

TERRAIN de TENNIS

Son nettoyage, plus que nécessaire et assez spectaculaire, fera peut-être venir des joueurs amateurs ; on ne mordra plus la poussière.



BÂTIMENTS

FOYER RURAL

La toiture : il était temps d'intervenir pour nettoyer sa toiture principale.



Les portes : cette année, les trois dernières portes ont été changées (isolation et sécurité).

Le recouvrement de la partie droite



BAR du STADE

Le pilier du bar et le comptoir ont été rhabillés ; ils peuvent maintenant en supporter de toutes les couleurs ; sur le terrain, c'est du sport à pratiquer sans modération.



RÉNOVATIONS : notre Région et l'ADEME vous accompagne tout au long de vos projets de rénovation :

www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens

M. Frédéric BAUDOUIN, Adjoint, responsable de la commission Voirie-Cimetière-Bâtiments